

## **MALLAS DE SOMBREO**

<b>Malla de Sombreo 50%</b>
-----------------------------

Se recomienda el uso de esta malla para el control de la temperatura dentro del invernadero, así como para regular el paso de aire dentro del invernadero.

- Largos estándar: 100, 250, 500, 1000.
- Anchos estándar: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5
- Otras medidas bajo confección.

### **Características Técnicas**

- Material Base: PTAD
- Color: Negro/Verde/Gris plata
- Paso de aire: 37.3%
- Peso: 57.7 gr./m<sup>2</sup>

<b>Malla de Sombreo 65%</b>
-----------------------------

Se recomienda el uso de esta malla para el control de la temperatura dentro del invernadero, así como para regular el paso de aire dentro del invernadero.

- Largos estándar: 100, 250, 500, 1000.
- Anchos estándar: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5
- Otras medidas bajo confección.

#### **Características Técnicas**

- Material Base: PTAD
- Color: Negro/Verde
- Paso de aire: 16.6%
- Peso: 83.3 gr./m<sup>2</sup>

## Malla de Sombreo 80%

Se recomienda el uso de esta malla para el control de la temperatura dentro del invernadero, así como para regular el paso de aire dentro del invernadero.

- Largos estándar: 100, 250, 500, 1000.
- Anchos estándar: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5
- Otras medidas bajo confección.

### Características Técnicas

- Material Base: PTAD
- Color: Negro/Verde
- Paso de aire: 6.50%
- Peso: 129 gr./m<sup>2</sup>